



# LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 21/2022

ESPÉCIE DE LAUDO:	Avaliação Locação de Imóvei Urban
	Benefício de Aluguel Social
INTERESSADO: Prefeito	ura Municipal de Palmácia-CE
UNIDADE DEMANDANT	
Secretaria de Assi	istência e Desenvolvimento Social
PROPONENTE: ISRAE	LINA EVANGELISTA ROCHA
RG:	99012020434
CPF:	992.293.823-53
CONTRATADO/A: Robe	rto Colares de Holanda Júnior - ME
RESPONSÁVEL TÉC.:	<del></del>
	David de Sousa Fe

David de Sousa Fernandes Engenheiro Civil RNP nº 06013223-7

PALMÁCIA/CE JULHO/2022

Rua leda Pereira, nº 534, Parque Manibura - Fortaleza-CE. <a href="mailto:fiducia.engarq@gmail.com">fiducia.engarq@gmail.com</a> - (85) 9.9827-8414 / (84) 9.9854-4175.





## SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	3
	OBJETO	
	OBJETIVO	
4	FINALIDADE	4
	DOS TRABALHOS REALIZADOS	
	CARACTERIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL	
	METODOLOGIA, PESQUISAS E CÁLCULOS	
	DETERMINAÇÃO DO VALOR	
	CONCLUSÃO	
	ANEXOS - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	





## 1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O laudo é fundamentado no que estabelece a Norma Brasileira de Avaliação de Bens: NBR 14653/2011: Parte 01 - Procedimentos Gerais, parte 2 - Imóveis Urbanos, e em parte a NBR 13752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil e no sequinte:

- Documentação fornecida pelo cliente, constituída de escritura particular, de compra e venda de imóvel;
- Informações constatadas "in loco" por meio de vistoria ao imóvel urbano, realizada em 05/07/2022, acompanhada pelo Sr. Rodrigo Lima.
- Informações obtidas juntos aos agentes do mercado imobiliário, considerando que foram fornecidas de boa fé e são confiáveis;
- Que toda a documentação do imóvel se encontrava correta e regularizada, e que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, e em condições de imediata locação;
- Não foram efetuadas investigações quanto à correção dos documentos fornecidos; e
- As observações "in loco" foram feitas sem instrumentos de medição e todas as informações obtidas foram tomadas como de boa-fé.

#### 2 **OBJETO**

Trata-se de uma UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR TIPO CASA, com área construída de 93,00\ m², localizada na Rua 28 de agosto nº S/N, Bairro Centro, CEP: 62.780-000, Palmácia-CE.

#### 3 OBJETIVO

Determinar por meio de vistoria "in loco", o preço de mercado à locação do bem imóvel avaliando, respeitando os procedimentos metodológicos e métodos de aferição de preço preconizados pela NBR 14653/2011.





#### 4 FINALIDADE

Avaliação de valor de Locação de Imóvel para utilização da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Palmácia, para o benefício de aluguel social junto a esta secretaria.

#### 5 DOS TRABALHOS REALIZADOS

Os trabalhos para a elaboração do presente laudo foram implementados com a realização de vistoria "in loco" e tomada de registros fotográficos. Não se teve condicionantes à realização da vistoria de avaliação em questão.

### 6 CARACTERIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL

Opção 01 -> O imóvel residencial unifamiliar, com área construída de 93,00 m², localizada na Rua 28 de Agosto, S/N, Bairro Centro, sendo utilizado apenas a parte superior, seu corpo físico composto por 01 sala, 01 cozinha, 01 quartos e 01 banheiro.

No tocante ao uso e ocupação do solo, o Bairro é composto de edificações de uso residencial. As residências são do tipo casa e apartamentos.

Tem-se acesso a serviços básicos de infraestrutura como energia elétrica, sendo também contemplado pelos serviços de saneamento básico (Esgotamento Sanitário, Serviço de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Sistema de Abastecimento de Água).

## 7 METODOLOGIA, PESQUISAS E CÁLCULOS

A avaliação do bem imóvel foi efetuada por comparação direta com base no Método Comparativo de Dados de Mercado (NBR 14.653-2), olhando para a natureza do bem avaliando, finalidade da avaliação, sua disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado.

O levantamento de dados de mercado realizou-se através da coleta de amostras na mesma rua e bairro do imóvel avaliando. As amostras são representadas pelos moradores e donatários de imóveis afins do imóvel avaliando, cujas comprovações foram obtidas pessoalmente através de entrevista.





## **DETERMINAÇÃO DO VALOR**

Para determinação do preço mensal de locação do imóvel avaliando, utilizou-se como referência a média dos valores praticados no mercado local para imóveis afins do avaliando. No tratamento dos dados chegamos ao valor mensal médio de R\$ 300,00 reais (trezentos reais).

#### CONCLUSÃO

Fundamentado nos elementos de pesquisa e condições constantes neste laudo, atribui-se ao imóvel avaliando, unidade residencial padrão popular, com área construída de 93,00 m², localizada na rua 28 de Agosto , S/N, Bairro Centro, Palmácia/CE, o valor de locação deste imóvel de R\$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

Palmácia-CE, 05 de JULHO de 2022.

DAVID DE SOUSA **FERNANDES:** 96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353 PERNANDES:98812052933
DN:G-BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
VS, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=DAVID DE SOUSA
FERNANDES:98812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento

Roberto Colares De Holanda Júnior - ME FIDUCIA ENGENHARIA David de Sousa Fernandes **Engenheiro Civil** RNP nº 060133223-7





## 10 ANEXOS - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









